


ACアダプターの接続方法、配線の取り出し方法

- 本機のACアダプター挿入口（電源入力端子）は後部カバーの内側にあります。ACアダプターを着脱する際は、後部カバー固定ネジを⊕ドライバーで取り外し、後部カバーを取り外してからおこなってください。ACアダプターの着脱が終わりましたら、再度後部カバーをネジ固定してください。
- 配線取り出し口は、後部カバー背面に3ヶ所、両側面に各1ヶ所あります。設置場所などに応じていずれかをお選びください。（底側からの配線取り出しも可能です。）
配線取り出し口は、周囲のミシン目からニッパーなどで切り取ってご利用ください。



落下に注意

本製品は重たいですから、足元などへ落下させないように、注意してお取り扱いください。